

Most 605-027

Most přes náhon v Berouně

AKTUALIZACE DAT

Objekt: Most ev.č. 605-027 (Most přes náhon v Berouně)

Okres: Beroun

Prohlídku provedl: Databanka Ostrava

Nezadáno

Datum provedení prohlídky: 7.3.2002

Poznámka:

Počasí v době provádění prohlídky:

Způsob zpřístupnění:

Teplota vzduchu:

Teplota NK:

A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo komunikace: 605

Staničení km: 15.846km

Ev.č.mostu: 605-027

Název objektu: **Most přes náhon v Berouně**

Staničení ve směru:

B. POPIS ČÁSTÍ MOSTU

Na mostu nejsou definovány žádné části.

C. STAV A ZÁVADY ČÁSTÍ MOSTU

Na prohlídce nejsou definovány žádné části mostu.

D. HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE

Nezadané.

E. OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY MOSTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD

Na prohlídce nejsou definovány žádné části mostu.

F. ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ SE SPRÁVCEM MOSTU, STANOVENÍ DRUHU ÚDRŽBY A OPRAV, STANOVENÍ ZPŮSOBU A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY, STANOVENÍ PŘEDBĚŽNÉ CENY PRACÍ

Žádný záznam.

G. ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ ZATÍŽITELNOSTI A KLASIFIKAČNÍHO STUPNĚ STAVU NOSNÉ KONSTRUKCE A SPODNÍ STAVBY MOSTU

Stavební stav

Zatížitelnost

Spodní stavba

Způsob zjištění zatížitelnosti:

Stavební stav:

III - Dobrý

Nosná konstrukce

Stavební stav:

III - Dobrý

Použitelnost: Nezadaná

Poznámka ke stavu a použitelnosti

V – CZEN (Zatížitelnost stanovená podrobným statickým výpočtem)

$V_n = 42.0t$

$V_r = 60t$

$V_e = 100t$

Max.nápravový tlak =

Poznámka k zatížitelnosti

89

Stanovený termín další hlavní prohlídky: 2002

V souladu s článkem 5.3.1 ČSN 73 6221 - Prohlídky mostů pozemních komunikací, případně první hlavní prohlídku po provedení rekonstrukce mostu.

J. OBRAZOVÉ PŘÍLOHY

K prohlídce nejsou přiloženy žádné fotografie ani dokumenty.